



Solstudie

Til reguleringsplan Thyholtvegen 2 med veg

1 Situasjon før utbygging

Her vises situasjonen som den er på eiendommen pr. dags dato. Eksisterende bebyggelse markert i rødt.



Figur 1.1: kl. 14 (øverst) og kl. 16 1. mai.



Figur 1.2: kl. 18 1. mai.



2 Situasjon etter utbygging

Her vises solforholdene i området ved en utnyttelse av eiendommen på om lag 130 % BRA, dvs. omtrent 1100 kvm, kl. 08.00 (øverst), 12.00, 14.00, 16.00 og kl. 18.00.




Figur 2.1: Kl. 08.00.



Figur 2.2: Kl. 12.00



Figur 2.3: 14.00.



Figur 2.4: 16.00



Figur 2.5: 18.00.