Snarvei tilpasses

Ladestasjoner / parkering elbil

Mulig varebilsoppstilling

Avfallssp.

Sykkel-p 10stk

Sykkel-p 5stk

Rekkverk

Rekkverk på lav mur

ASFALT

(Rampe/trapp)

HC

Kjøretrafikk

Gjennomkjøring

DRENSTEIN

Sykkel-p på sidene av gangsonen 75 stk

KJØRESTERK BELESNINGSSTEIN

Varemottak

Varemottak Lasterampe

DRENSTEIN, PARKERINGER

Sykkel-p 25stk

Sykkel-p 10stk

Sykkel-p 7 stk

Gangveg

Busstopp

Gjerde/buffer/ støy skjerm fysisk begrensning mot gangveg/gate

Personalinngang evt. nye sykkelparkeringsplasser

N

X7039920

X7039880

X7039840

X7039800

X7039760

X7039720

Y0595000

Y0596965

Y0597965

Y0598965

Y0599965

Y0594680

Y0594730

SPORING LASTEBIL



MERKNADER

Sporing med lastebil for renovasjon til McDonalds.
Konfliktfri sporing, men det kan bli trangt dersom vareleverane og renovasjonsleverane skjer samtidig.

Rev.	Tekst	Rev.dato	Tegn	Kontr
-				
-				
-				
-				

Prosjekt
Wessels veg 3-5

Tittel
Sporingsanalyse
Lastebil

asplan viak

Prosjektfase
Reguleringsfase

Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydereferanse
12.12.24	645790-01	UTM32	NN2000

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
SB			1:400	A1

Oppdragsgiver
Onyx Eiendom AS

Tegningsnummer
T Z 005
Fag Type Løpenr.

Revisjon
O-1